


Q

キャビネットの扉を開けると下水の臭いがするのはなぜ？

A

臭いの原因として、主に防臭キャップの外れが考えられます。



図はイメージです。

### 解説

「防臭キャップ」とは、排水管の下部にある配管と、建物の配管の接続部に取付ける臭い漏れ防止のキャップのことです。キッチン・洗面化粧台の底板の下などに設置されているケースがありますので、外れているかどうかの確認は、キッチン・洗面化粧台を設置した業者に確認してください。

### 一口メモ

防臭キャップが外れると、浄化槽・下水から臭いの原因となるガスが漏れ出て、丁番やステンレスを含む金属製の部材がさびることがあります。