

Q

シンク排水の流れが悪く、ゴボゴボと音がするのはなぜ？

A

「二重トラップ」の可能性があります。
この場合、配管の点検が必要なので、工務店または水道工事業者などへの相談が必要です。


解説

■二重トラップ(ダブルトラップ)

配管経路上に、排水トラップのように水がたまる部分があると排水の流れが悪くなることがあり、このような現象を二重トラップといいます。

通常、排水時に配管内では、排水と空気が複雑に入れ替わりながら流れていきます。
二重トラップとなった場合、排水と空気の入れ替わりが円滑に行われなため、ゴボゴボという音がすることがあります。

防臭ワン型の排水トラップで防臭ワンを外すなど排水トラップの封水機能を無効にすると流れが良くなるような場合、二重トラップと考えられます。
ただし他の不具合の原因となりますので、封水機能を無効にしたまま使用することは避け、専門業者への相談をすることをおすすめします。



一口メモ

排水の流れに問題がない(排水時にシンク内に水がたまらない)場合、排水時の音は排水に空気が巻き込まれる音のため、配管の異常ではありません。