

## 誤使用、お手入れ不足による不具合、事故の例

### ミラー扉がはずれて落下した

#### 商品

#### 洗面化粧台－ミラーキャビネット（樹脂製）

#### なぜ起こるのか？

- ミラー扉の丁番に差した潤滑油が、本体や扉に付着したまま放置すると、樹脂部分が変質してひび割れすることがあります。
- その他にも、化粧品や一部の洗剤などの化学成分が樹脂部分に付着して化学反応を起こし、時間の経過とともに、樹脂がひび割れすることがあります。

#### ■ 関連リンク

- 国民生活センター『洗面化粧台にケミカルクラックと呼ばれる亀裂が発生…』  
[https://www.kokusen.go.jp/t\\_box/data/t\\_box-faq\\_qa2010\\_37.html](https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2010_37.html)
- キッチン・バス工業会『洗面化粧台の収納棚本体やミラー扉のガタつき』  
<https://www.kitchen-bath.jp/wp-content/uploads/2015/12/44senmengatatsuki.pdf>



#### 防ぐためには？

- 丁番に潤滑油を差さないようにしましょう。
- 洗剤を使用した後や、化粧品などが樹脂部分に付着したときには、すぐに拭き取るようにしましょう。

